

<p><b>GEZ</b></p>	<p><b>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</b></p>		<p>3. Miejscowość</p> <p><b>MYSŁOWICE</b></p>
<p>1. Nazwa</p> <p><b>ZESPÓŁ SZYBU „BOŃCZYK”</b></p>	<p>2. Czas powstania</p> <p><b>1911 r.</b></p>		
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="181 477 990 887">  <p><b>Widok od ulicy Bończyka</b></p> </div> <div data-bbox="1003 483 1491 847">  <p><b>Fragment ortofotomapy</b></p> </div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="181 930 848 1302">  </div> <div data-bbox="862 930 1491 1283">  </div> </div> <p style="text-align: center;"><b>Widok od dziedzińca wejściowego</b></p>			<p>4. Adres</p> <p><b>Mysłowice, ul. Bończyka Norberta 13</b>  <b>Bończyk – Tuwima</b></p> <p><b>(nr działki ewidencyjnej: 1714/42, 1795/42) obręb: Mysłowice</b></p>
			<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p><b>województwo śląskie</b>  <b>powiat Mysłowice</b>  <b>gmina Mysłowice</b></p> <p>6. Formy ochrony</p> <p><b>Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w rejonie ulic Bończyka i Katowickiej w Mysłowicach.</b></p> <p><b>Uchwała Nr XXVII/466/16 Rady Miasta Mysłowice z dnia 22.12.2016 r.</b></p>

8. Historia, opis i wartości

Zespół budynków dawnego szybu „Bończyk” Kopalni Węgla Kamiennego Mysłowice, obecnie pełni funkcję lokalu gastronomicznego.

Zespół tworzą dwa I-kondygnacyjne budynki połączone współczesnym szkalnym łącznikiem w którym zlokalizowano wejście główne. Budynki murowane, ceglane z licznymi zdobieniami z cegły. Duże otwory okienne o ceglanych nadprożach łukowych, stolarka wymieniona z zachowaniem historycznych podziałów. Pierwszy budynek zlokalizowany prostopadle do bramy wjazdowej przekryty dachem dwuspadowym z pokryciem bitumicznymostłoniętym ścianami obwodowo ze sterczynami w narożnikach. Ściana szczytowa zakończona łukiem bogato dekorowanym z cegły zwieńczonym szyldem z marką firmy. Drugi budynek w układzie prostopadłym do pierwszego przekryty dachem dwuspadowym krytym dachówką, z zaakcentowanymi wysokimi ścianami szczytowymi zakończonymi schodkowo.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Obiekty w bardzo dobrym stanie technicznym. Zachować elewacyjne materiały wykończeniowe, rysunek elewacji, wielkości i lokalizacje otworów okiennych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Bożena Zając  
30.03.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)\*

\* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewiązanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków