

<p>GEZ</p>	<p>KARTA ADRESOWA ZABYTKU</p>		<p>3. Miejscowość</p> <p>MYSŁOWICE</p>
<p>1. Nazwa</p> <p>BUDYNKI MIESZKALNE</p>	<p>2. Czas powstania</p> <p>ok. 1913 r.</p>	<p>4. Adres</p> <p>Mysłowice ul. Miarki Karola 12 i 14 Centrum (nr działki ewidencyjnej: 1302/162) obręb: Mysłowice</p>	
<p>7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym</p> <div data-bbox="120 587 595 1230" data-label="Image"> </div> <div data-bbox="631 568 1554 1243" data-label="Image"> </div> <p data-bbox="568 1353 1106 1390">Widok elewacji frontowej od ul. Miarki</p>		<p>5. Przynależność administracyjna</p> <p>województwo śląskie powiat Mysłowice gmina Mysłowice</p> <p>6. Formy ochrony</p> <p>Brak</p>	

8. Historia, opis i wartości

Budynki wybudowane ok. 1913 r. dla pracowników kopalni Mysłowice. Usytuowane w pierzei północnej, tworzące zwartą zabudowę. Murowane z cegły, posiada IV kondygnacje nadziemne oraz widoczną piwnicę. Elewacja frontowa ceglana, w parterze z cegły czerwonej, w elewacja pierwszego i drugiego pietra z żółtej cegły, III piętro tynkowane, wtórne, spójne z podziałem okiennym i osiowym, fasada czternastoosiowa. Okna z opaskami kamiennymi na pierwszym i drugim piętze oraz podokiennymi płytami ozdobnymi. W widocznych modułach lizeny w środkowych kondygnacjach. Drugie piętro odcinkowo wieńczy gzyms. Trzecie piętro bez widocznego detalu architektonicznego.

9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji

Stan średni.

Zachować ceglany charakter przyziemia i opasek okiennych. Uzupełnienie detalu podokiennego, czyszczenie elewacji. Przywrócenie pierwotnego podziału stolarki okiennej, renowacja istniejącej oraz renowacja drzwi wejściowych.

10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)

Adam Padlewski
30.03.2020 r.

11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)*

* dotyczy zabytków niewpisanych do rejestru zabytków i niewiązanych do wojewódzkiej ewidencji zabytków