

Mysłowice 03.09.2019 r.

PROTOKÓŁ Z PRZEGLĄDU USUNIĘCIA USTEREK

1. Dotyczy przeglądu gwarancyjnego dokonanego 17.06.2019 r. przebudowanej ul. Orła Białego w Mysłowicach w ramach umowy nr ID.272.3.14.2017 z dnia 05.09.2017 r.
2. Protokół spisano w obecności:
 - a) Ryszard Król – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego U.M. Mysłowice
 - b) Witold Adamus – Prokurent JKM sp. z o.o. – Wykonawca
3. Podstawa dokonania przeglądu – zawiadomienie Wykonawcy o dokonaniu usunięcia usterek zawartych w protokole z przeglądu gwarancyjnego z dnia 17.06.2019 r. na ul. Orła Białego w Mysłowicach.
4. Obecni jak wyżej podczas przeglądu z usunięcia usterek stwierdzonych w okresie gwarancyjnym (zawartych w protokole z 17.06.2019 r.) przebudowywanej ul. Orła Białego w Mysłowicach stwierdzili:

-
1. Uszkodzenia nawierzchni drogi ulicy Orła Białego w rejonie budynku nr 26 na odcinku ok. 80 m (kilometraż km 0+700 – 0+780) – **nie usunięto**
 2. Mieszkańcy wnoszą o zamontowanie barierek ochronnych wzdłuż chodnika na skrzyżowaniu ul. Orła Białego z ul. PCK - **po za zakresem umowy**
 3. Stwierdzono zapadnięty wjazd na posesję nr 67 - **naprawiono**
 4. Uszkodzone, spękane krawężniki przy budynku nr 65 i 67 - **naprawiono**
 5. Odształcenie obrzeża od nawierzchni chodnika z kostki brukowej przy budynku nr 78 - **naprawiono**
 6. Pęknięty krawężnik przy budynku nr 59 - **naprawiono**
 7. Zapadnięta nawierzchnia zjazdu kierunku budynku 57d) przy wpustach kanalizacji deszczowej - **naprawiono**

8. Wpusty na zjeździe do posesji 57d) nie odbierają wód opadowych, następuje „cofka” przez wpusty przy opadach, wjazd jest zalewany - **poprawiono**
9. Należy odtworzyć punkty („kamienie”) graniczne dla działki zlokalizowanej pomiędzy działkami nr 62 i 164/9 nr od strony z granicą pasa drogowego przebudowanej ul. Orła Białego – **do odtworzenia**
10. Zapadnięcie nawierzchni zjazdu do budynku nr 57 - **naprawiono**
11. Uszkodzenie obrzeża (deformacja – odsunięte obrzeża od nawierzchni chodnika) przy zjeździe na drogę w kierunku posesji nr 57d) – **naprawiono**
12. Uszkodzenia chodnika i zjazdu – stwierdzono uszkodzenia poprzez ciężkie samochody obsługujące prywatne budowy. (zdjęcia u Komisji jako załącznik).
- **uszkodzenia powstałe nie z winy wykonawcy**
13. Zapadnięty krawężnik, obrzeża na wjeździe do posesji nr 53a). - **naprawiono**
14. Uszkodzona skrzynka – obudowa zasuwki wodociągowej przy budynku 49a) – **naprawiono.**
15. Zapadnięty chodnik przy wlocie kanalizacyjnym przy budynku nr 49 - **usunięto**
16. Zapadnięcie przy wpuście żeliwnym kanalizacji deszczowej wraz z pęknięciem nawierzchni asfaltowej naprzeciwko budynku nr 58. – **do naprawy w okresie późniejszym wraz z naprawą nawierzchni pkt. 1 i pkt. 25**
17. Pęknięcie nawierzchni asfaltowej przy wlocie studni zlokalizowanej przy budynku nr 52. - **naprawiono**
18. Pęknięty krawężnik przy budynku nr 50. - **naprawiono**
19. Pęknięcie nawierzchni asfaltowej wokół wlocu żeliwnego naprzeciwko budynku nr 46. - **naprawiono**
20. Brak dekla na obudowie – skrzynki na przyłączy wodociągowym - **naprawiono**
21. Stwierdzono zanieczyszczenie otwartych koryt odwadniających wzdłuż chodnika na całym odcinku drogi ul. Orła Białego. Stwierdzono zanieczyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej. Należy prowadzić czyszczenie przedmiotowej infrastruktury oraz stały jej nadzór – **po za zakresem umowy**
22. Pęknięcie nawierzchni asfaltowej wokół wlocu kanalizacyjnego przy budynku nr 38. - **naprawiono**

23. Stwierdzono zapadnięcie włazów żeliwnych oraz obłuzowania dekle włazów żeliwnych studni na całym odcinku przebudowywanej ulicy Orła Białego – **poprawiono poprzez zastosowanie „podkładek niwelujących”** O B Z
24. Oczyszczyć cieki deszczowe oraz wpusty kanalizacji deszczowej w rejonie budynku nr 38, przy ul. Ptasiej – **po za zakresem umowy** ci u
25. Stwierdzono uszkodzenie nawierzchni ulicy Orła Białego na odcinku ok. 80 m w rejonie Szybu Hoffman – budynku nr 22. Sprawa będąca przedmiotem oddzielnego rozpatrzenia – **nie usunięto patrz pkt. 1** 3. L s p
26. Należy usunąć odpady pobudowane (obrzeża, kamienie), należy poprawić humusowanie skarp w rejonie budynku nr 18, 20, 22, 24. - **usunięto** n 4. F
27. Dnia 28. 06. 2019 r. kończy się umowa na utrzymanie sygnalizacji wahadłową w rejonie powstałego uszkodzenia przy szybie Hoffman – **do ustalenia** t 15. F
28. Zapadnięta nawierzchnia asfaltowa wokół włazu żeliwnego kanalizacji naprzeciwko apteki – **do naprawy** w terminie późniejszym do obserwacji f 46. f
29. Deformacja obrzeża trawnikowego przy budynku nr 23 - **usunięto** i
30. Należy prowadzić utrzymanie drogi w postaci koszenia trawy na skarpach, czyszczenia wpustów kanalizacji deszczowej – **po za zakresem umowy** Na
31. Uzpełnić materiał kamienny utwardzonego pobocza od strony ul. 3 Maja – początek zadania inwestycyjnego - **przeprofilowano**
32. Oczyszczyć ścieżkę rowerową z zanieczyszczeń w postaci liści, ziemi itp od początku zakresu inwestycyjnego – **po za zakresem umowy**
33. Pęknięcia nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej przy krawężnikach drogowych - **naprawiono**
34. Pęknięcia nawierzchni asfaltowej przy wpuście kanalizacji deszczowej za wjazdem do „wieży radiowej” - **naprawiono**
35. Oznakować drogę rowerową „początek”, „koniec” ścieżki rowerowej - **oznakowano**
36. Przyciąć gałęzie nad ścieżką rowerową w rejonie początku zadania inwestycyjnego – **po za zakresem**
37. Uszkodzone obrzeże przy budynku nr 18 - **naprawiono**
38. Naprawić wymieniane krawężniki drogowe przy budynku nr 32 - **naprawiono**
39. Członkowie Komisji wnioskuje o zamontowanie wiat przystankowych – **do ustalenia**
40. Zapadnięcie nawierzchni przy przystanku przy budynku nr 52 – **naprawiono**

41. Obluzowane dekle kanalizacyjne na całym odcinku przebudowanej ulicy Orła Białego - **poprawiono poprzez zastosowanie „podkładek niwelujących”**
42. Zniszczone obrzeża, nawierzchnia ścieżki rowerowej przez samochody ciężarowe parkujące na poboczu pomiędzy budynkiem nr 58 a 62 – **uszkodzenia powstałe nie z winy wykonawcy**
43. Uszkodzona nawierzchnia wjazdów, ścieżki rowerowej, chodników przez samochody ciężarowe. Zinventaryzowano ślady opon samochodów na przedmiotowych, uszkodzonych elementach drogi – **uszkodzenia powstałe nie z winy wykonawcy**
44. Pęknięcie nawierzchni asfaltowej wokół wjazdu kanalizacji deszczowej przy budynku nr 53 - **naprawiono**
45. Pęknięcia skośne nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej zlokalizowane przy budynku nr 53. - **naprawiono**
46. Pęknięcia nawierzchni asfaltowej ścieżki rowerowej zlokalizowane przy budynku nr 67. - **naprawiono**

5. Na tym protokół zakończono i podpisano.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO
inż. Ryszard KŁOJ
a) UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewid. PDK/0058/OWC/K/04
nr ewid. PDK/0103/OWOD/07
PROKURENT
b) Witold Adamus